

No.	箇所	状況と点検結果	対策の主体	進捗状況(対策中の場合)	対策済でない場合の予定	その他担当課の考え等	8月27日の点検結果	令和6年12月末時点の進捗	現地写真
二小①	二宮1308セブンイレブン 付近交差点	セブンイレブン駐車場に歩行者が信号待機する場所を通過して侵入する車両がいる。 ドライバーへの注意喚起、駐車場への危険な侵入ができないような対策を希望。 【点検結果】 侵入車両等の対応について、注意喚起の看板等の設置を検討	防災安全課		合同点検等で現場を確認したうえで、警察等と実施可能な対策を検討したい。	店舗の協力が必要	注意看板の設置について検討	店舗側にて対応済み	 注意看板等の設置を検討
			警察						
			都市整備課						
			学校				引き続き登下校時の安全指導を行っていく。		
			教育委員会						
二小②	花月橋付近T字路	横断歩道、停止線が消えかかっているため引き直し希望。 一方通行の道路からの左折車両に対する『学童の横断あり』などの注意喚起看板希望。 【点検結果】 注意喚起の看板について設置を検討する。 道路標示の引き直しについて順次対応をしていく。	防災安全課		合同点検等で現場を確認したうえで、実施の必要性を検討したい。	看板の設置は可能だが、必要性を協議してから実施したい。	注意看板の設置について検討	隣接する家屋が工事のため工事完了後に看板を設置予定	 看板等の設置を検討 道路標示の引き直し
			警察			停止線や横断歩道は交通管理者である大磯警察署に要望する必要がある。	引き直しについては、順次対応を行っていく。	横断歩道は引き直し済み。	
			都市整備課						
			学校				引き続き登下校時の安全指導を行っていく。		
			教育委員会						
二小③	花月橋付近十字路	道路幅が広めの十字路を横断するが横断歩道がない。十字路としての車両の停止線はあるが、通学路の横断とは関係ない位置になっている。停止線がない道路が二宮保育園に向かう道のため車両の通行も多い。 『学童の横断あり』などの注意喚起看板の設置希望。 【点検結果】 注意喚起の看板について設置を検討する。	防災安全課		合同点検等で現場を確認したうえで、実施の必要性を検討したい。	看板の設置は可能だが、必要性を協議してから実施したい。	注意看板の設置等を検討。	「学童多し注意」の看板を設置済み。	 看板等の設置を検討
			警察			停止線や横断歩道は交通管理者である大磯警察署に要望する必要がある。		歩行者だまりがないため、横断歩道等の設置については困難	
			都市整備課						
			学校						
			教育委員会						

No.	箇所	状況と点検結果	対策の主体	進捗状況(対策中の場合)	対策済でない場合の予定	その他担当課の考え等	8月27日の点検結果	令和6年12月末時点の進捗	現地写真
二小④	元町南④原田集合場所 ～赤いポスト付近までの道 (原田715)	路側帯(白線)が、ほぼ消えている。 道路幅も狭く、曲線の道であるが、 1号線から秦野方面への抜け道になっ ているため、登校時間に、速度を上げ て走行する車、自転車も多い。 【点検結果】 外側線の引き直しについて検討を行っ ていく。	防災安全課						
			警察						
			都市整備課		現場を確認したうえで、区 画線の設置について必要 性を検討したい。	グリーンベルトを設置する計画が予定 された場合は、それに合わせて外側 線を引き直しも検討	グリーンベルトを設置する計画が予定 された場合は、それに合わせて外側 線を引き直しも検討		
			学校			引き続き登下校時の安全指導を行っ ていく。			
			教育委員会						
二小⑤	二宮小学校東門前交差 点(二宮872付近)	二宮小学校東門付近の歩道に自転車 に乗った高校生がたまに進入してくる。 北口駐輪場から歩道に自転車が入 り、横断歩道を渡った小学生とぶつかり そうになって危険。入学したばかりの高 校生か？ 高校の先生が時折立って指導している こともあるが、上中町、下町、富士見1・ 2・3松根、妙見地区の児童がここを通行 するので通行人数もかなり多いため、 注意喚起を促したい。 北口駐輪場から出てくる自転車向けに 『右に曲がると小学生の通学路があり ます。小学生と自転車がぶつからない ように歩道を自転車では走らないよう にご協力をお願いします。通学時間〇〇時 〇〇から〇〇時〇〇まで(朝の時間 帯)』等。 駐輪場を出て右に曲がるあたりや駐輪 場内に注意喚起を促すものを設置した い。 【点検結果】 駐輪場への注意喚起の看板について 設置を確認 二宮高校への自転車通学のマナーに ついての申し入れを検討	防災安全課		合同点検等で現場を確認 したうえで、警察等と実施 可能な対策を検討したい。	看板の設置は可能だが、具体的な場所や 内容を検討したい。	駐輪場に注意看板の設置等を確認	「歩行者に注意」の看板を設置済み	
			警察						
			都市整備課						
			学校			生徒の自転車通学に際してのマナー について、二宮高校へ申し入れを検討	生徒の自転車通学に際してのマナー について、二宮高校へ申し入れを検討		
			教育委員会						
二小⑥	心泉学園入り口の信号 を海側に入った十字路 (二宮115付近)	心泉学園入り口の信号を海側に入 った十字路。児童が横断歩道のない道路を 渡って登下校している。 平成19年までは学園の坂の下 の横断歩道を渡っていたが、車からの見通し悪 く接触事故があるため通学路を変更し、 現在の場所で横断するようになった。口 頭でオヘアガーデン付近で道路を渡るよう に指導している。 平成31年度に横断歩道の設置、横断歩 道に代わるマーク(バンダマークが以前あ った)を要望したが、現在設置されている 横断歩道の近くに新規の横断歩道は設 置できないと許可おりず。 今回は口頭指導も途切れる可能性があ るため、横断歩道を旧通学路から現在 通学路で横断している場所へ移設して もらえないかと要望する。 【点検結果】 横断歩道の移設については困難であ る。 路面表示の設置について検討	防災安全課						
			警察				近くに横断歩道があり、幅員が狭い。 また、横断歩道設置希望箇所は民地 の駐車場の前の為、新規の横断歩道 設置は困難	近くに横断歩道があり、幅員が狭い。 また、横断歩道設置希望箇所は民地 の駐車場の前の為、新規の横断歩道 設置は困難	
			都市整備課			飛び出し注意の路面標示を検討	飛び出し注意の路面標示を検討		
			学校			引き続き登下校時の安全指導を行っ ていく。			
			教育委員会						

No.	箇所	状況と点検結果	対策の主体	進捗状況(対策中の場合)	対策済でない場合の予定	その他担当課の考え等	8月27日の点検結果	令和6年12月末時点の進捗	現地写真
二小㉟	塩海橋付近 一国へ出る細い道	一国歩道を児童が通学路として通るが細い道の『止まれ』が消えかかって見づらい。 自転車、バイクが勢いよく出てくることもあるため危険。 【点検結果】 『止まれ』の引き直しについて検討	防災安全課						
			警察				引き直しについては、順次対応を検討していく。 ※優先関係が明らかな道路で、歩道の手前は一時停止をすることがルールであるため、「止まれ」の標記がなくても良いこととなっている。	令和7年度に引き直しを実施予定	
			都市整備課			停止線や横断歩道は交通管理者である大磯警察署に要望する必要がある。			
			学校						
			教育委員会						
二小㊸	国道一号線塩見橋信号 北側の民家(二宮477-1)	民家の草が生い茂っている為、歩行者、自転車、車が見えにくい。 民家(空き家)である為対応が難しいと思うが、どの方向からも見えにくい為危険。 【点検結果】 土地所有者等への通知を検討	防災安全課						
			警察						
			都市整備課		現場を確認したうえで、所有者に対し、空き家等の適正管理について通知を行う。	児童に安全確認しながら通行するよう指導をお願いしたい。	民地のため対応については難しいが、空き家として、何かできないか計画指導班に確認	土地所有者に対して、適正管理の通知を送付した。	
			学校						
			教育委員会						
二小㊹	吾妻山入り口(横断歩道)	塗装が薄くなり、見えにくい 【点検結果】 横断歩道の引き直しについて検討	防災安全課						
			警察					引き直しについては、順次対応を行っていく。	
			都市整備課			横断歩道は交通管理者である大磯警察署に要望する必要がある。			
			学校				引き続き登下校時の安全指導を行っていく。		
			教育委員会						

No.	箇所	状況と点検結果	対策の主体	進捗状況(対策中の場合)	対策済でない場合の予定	その他担当課の考え等	8月27日の点検結果	令和6年12月末時点の進捗	現地写真
一小①	県営テラス前	道端の雑草が鬱蒼としている。歩行者が雑草を避ける際に車と接触する恐れがある。 【点検結果】 管理者への草刈りの依頼を行う。	防災安全課						
			警察						
			都市整備課						
			学校						
			教育委員会				管理者に草刈りを依頼する。	草刈りについて実施されたことを確認済み。	
一小②	小田原厚木道路二宮インター(上り)交差点	停止線が消えている(写真赤枠)。元々の停止線が手前にあり、停止線よりも前にでてくる車があり危険。 【点検結果】 停止線の引き直しについて検討	防災安全課						
			警察			停止線の設置は交通管理者である大磯警察署に要望する必要がある。		引き直しについては、順次対応を行っていく。	
			都市整備課				引き直しについては大磯警察に話をする(教育委員会) 大磯警察で対応に時間がかかる場合は町での対応を検討する。		
			学校						
			教育委員会				大磯警察署に情報提供をした。		

No.	箇所	状況と点検結果	対策の主体	進捗状況(対策中の場合)	対策済でない場合の予定	その他担当課の考え等	8月27日の点検結果	令和6年12月末時点の進捗	現地写真
山小①	釜野トンネル	天井からの水漏れ(崩落の心配はないのか) 【点検結果】 令和7年度にトンネル点検を実施	防災安全課						
			警察						
			都市整備課		R7年度にトンネル点検を実施予定		R7年度にトンネル点検を実施	R7年度にトンネル点検を実施	
			学校						
			教育委員会						
山小②	釜野トンネルを北側に抜けたあたり	水色のフェンスが何か所も壊れていて危険 【点検結果】 今年度中にフェンスの取替を実施	防災安全課						
			警察						
			都市整備課		今年度対応予定		今年度フェンスの取替を実施する。	今年度フェンスの取替を実施する。	
			学校						
			教育委員会						
山小③	釜野トンネルを北側に抜けたあたり	・通学路沿いに電柱が並んでいる ・ブロック塀もある ・側溝のふたがガタついていてつまづく子どもがいる 【点検結果】 消火栓周りの段差を解消する。	防災安全課						
			警察						
			都市整備課		現地を確認し対策の必要性を検討する。		トンネル出口付近の消火栓周りの段差を解消する。	トンネル出口付近の消火栓周りの段差を解消する。	
			学校						
			教育委員会						
山小④	二宮西中南から登校班 集合場所まで 川勾237ー6付近	登校班の集合場所(西中入口丁字路)まで歩道も荒れており信号もなくカーブのため危険 グリーンベルトや電柱に警告の設置がされているが現状を確認しできることがほかにはないか検討したい。 【点検結果】 ポストコーンの設置等を検討	防災安全課					「通学路注意」の看板を追加で設置済み	
			警察						
			都市整備課		現地を確認し新たな対策の必要性を検討する。		ポストコーンの設置等を検討する。	令和7年度に対応する。	
			学校						
			教育委員会						