


| No. | 箇所                                                            | 状況と<br>点検結果                                                                                                                                                                                          | 対策の主体 | 進捗状況(対策中の場合)                   | 対策済でない場合の予定                                 | その他担当課の考え等           | 8月25日<br>点検結果                  | R4.12月末時点の進捗          | 現地写真                                                                                  |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 二①  | サンライフファミリー<br>ホール二宮前の横<br>断歩道<br>(二宮1152付近)                   | 通行車両の往来が多く、接触事故の危険があるため注意喚起のための看板設置および白線の引き直しを希望。<br><br>【点検結果】<br>県道沿いの児童が横断する横断歩道や原田道から県道へ出る部分の停止線ははっきり視認できる。<br>①の箇所に看板の設置を検討しつつ、登下校指導を継続的に行っていく。                                                 | 防災安全課 |                                | ・交通安全啓発看板の設置を検討                             |                      | ①の看板設置を検討                      | 看板(通学路注意)設置済み(11/8時点) |    |    |
|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                      | 警察    |                                |                                             |                      | 停止線を確認できたため、対応しない。             | 対応しない                 |                                                                                       |                                                                                       |
|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                      | 都市整備課 |                                |                                             |                      |                                |                       |                                                                                       |                                                                                       |
|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                      | 学校    |                                |                                             |                      | 引き続き登下校指導を行う。                  |                       |                                                                                       |                                                                                       |
|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                      | 教育委員会 |                                |                                             |                      |                                |                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 二②  | たけすえ小児科の<br>前の道とたまご薬局<br>駐車場の横の道の<br>十字路<br>(二宮904～928周<br>辺) | 元町南(谷戸地区)と元町北(妙見地区以外)の通学路。令和2年度の下校時、車と児童の接触事故が2件あった。飛び出し注意の看板等を設置していただいたが、スピードを出す車が非常に多く、見通しが悪く危険。<br><br>【点検結果】<br>既に注意喚起の看板が2箇所設置され、地域と学校による登下校指導も行われている。道路の幅員から、横断歩道を敷くことは困難なため、写真②のような道路標示を検討する。 | 防災安全課 |                                | ・現場を確認し、より効果が大きいと見込まれる場所がある場合には看板の移設、増設を検討。 |                      | 看板を2か所設置済(写真①)                 | 対応済み                  |    |    |
|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                      | 都市整備課 |                                |                                             | 路面に注意喚起の啓発を行うよう検討する。 | ②の道路標示を検討                      | 令和5年度道路標示設置予定         |                                                                                       |                                                                                       |
|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                      | 警察    |                                |                                             |                      |                                |                       |                                                                                       |                                                                                       |
|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                      | 学校    |                                |                                             |                      |                                |                       |                                                                                       |                                                                                       |
|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                      | 教育委員会 |                                |                                             |                      |                                |                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 二③  | 富士見が丘入口信<br>号付近の竹林の斜<br>面<br>(富士見が丘1-2-2<br>付近)               | 竹林のガード柵が途切れている箇所がある。強風時は倒れる危険がある。<br><br>【点検結果】<br>斜面地の手入れや台風前後の見守りも行われており、今後も継続しつつ、策の無い箇所への設置を検討する。                                                                                                 | 都市整備課 | 竹林の伐採を定期的に行い、倒れる危険のある竹を除去している。 | 合同点検等で現場を確認したうえで、ガード柵の設置を検討したい。             |                      | 定期的な見回りと斜面の管理を実施しつつ、柵の設置を検討する。 | 対応済み                  |  |  |
|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                      | 防災安全課 |                                |                                             |                      |                                |                       |                                                                                       |                                                                                       |
|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                      | 警察    |                                |                                             |                      |                                |                       |                                                                                       |                                                                                       |
|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                      | 学校    |                                |                                             |                      |                                |                       |                                                                                       |                                                                                       |
|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                      | 教育委員会 |                                |                                             |                      |                                |                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 二④  | 萬壽屋前<br>(二宮329-1)                                             | 道が狭く、登校時は歩行者や車の往来も多く、危険。<br><br>【点検結果】<br>国道から袖が浦海岸方面への一方通行となっている道路。国道への注意喚起の路面標示や看板設置は困難で効果が薄い。<br>道幅が狭く、車両もスピードを出すことはできないため、現状は登下校指導を行い、注意して通行していただく。                                              | 防災安全課 |                                | ・現場を確認し、設置可能な箇所があれば、交通安全啓発看板の設置を検討。         |                      | 効果的な看板設置位置がなく、設置は困難。           | 対応しない                 |  |  |
|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                      | 都市整備課 |                                |                                             |                      |                                |                       |                                                                                       |                                                                                       |
|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                      | 警察    |                                |                                             |                      |                                |                       |                                                                                       |                                                                                       |
|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                      | 学校    |                                |                                             |                      | 引き続き登下校指導を行う。                  |                       |                                                                                       |                                                                                       |
|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                      | 教育委員会 |                                |                                             |                      |                                |                       |                                                                                       |                                                                                       |




| No. | 箇所                                | 状況と点検結果                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 対策の主体 | 進捗状況(対策中の場合) | 対策済でない場合の予定                        | その他担当課の考え等                                                            | 8月25日点検結果                    | R4.12月末時点の進捗                        | 現地写真                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二⑤  | JR沿いのグループホームはなの家前の側溝の蓋(二宮490-1付近) | 両側から車の通行があり、道が細いため、登校時、道の左側の側溝の蓋の上を通行するが、亀裂や大きな段差、穴があり危険。<br><br>【点検結果】<br>傷みのある側溝のフタについては交換する。<br>大きな穴は確認できなかったが、フタとフタの間にすき間が空いている箇所は間詰めを行う。                                                                                                                                                    | 都市整備課 |              |                                    | 現地確認を行い、交換が必要と思われるものについては交換を行う。                                       | ①傷んだフタの交換<br>②フタとフタのすき間への間詰め | 令和4年度中に対応する。                        |                                                                                                                                                                                   |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 防災安全課 |              |                                    |                                                                       |                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 警察    |              |                                    |                                                                       |                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 学校    |              |                                    |                                                                       |                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 教育委員会 |              |                                    |                                                                       |                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 二⑥  | ダイハツ付近の歩道(二宮762-1)                | 通勤通学の時間帯は県道とcoop前の道に出入りする車両が多く、人の往来も多いため、交錯して危険である。<br><br>【点検結果】<br>県道沿いの児童が横断する横断歩道や県道接続部分の停止線ははっきり視認できる。<br>また、既に①の箇所に看板が設置されている。登下校指導を継続的に行っていく。                                                                                                                                             | 防災安全課 |              | ・現場を確認し、設置可能な箇所があれば、交通安全啓発看板の設置を検討 |                                                                       | 既に看板が設置されており、効果的な増設箇所がない。    | 対応しない                               |                                                                                                                                                                                   |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 都市整備課 |              |                                    |                                                                       |                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 警察    |              |                                    |                                                                       |                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 学校    |              |                                    | 引き続き登下校指導を行う。                                                         |                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 教育委員会 |              |                                    |                                                                       |                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 二⑦  | 旧山西子どもの広場(山西35-14)                | 昨年度、広場がなくなり道路になったがスピードをだして通る車両が多く、危険。<br><br>【点検結果】<br>広場跡地には写真のとおり車止めがあるが、その先の通学路は幅員が狭く危険。①の電柱に看板を設置する方向で、電柱が建っている民家の住民へ調整する。                                                                                                                                                                   | 防災安全課 |              | ・現場を確認し、設置可能な箇所があれば、交通安全啓発看板の設置を検討 |                                                                       | ①の看板を設置する方向で調整する。            | 看板(スピード落とせ)設置済み(11/8時点)             |                                                                                                                                                                                 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 都市整備課 |              |                                    | 新規道路部分は両端T型交差点かつ距離が16mと短く、スピードが出せるとは思えないが、児童に安全確認しながら通行するよう指導をお願いしたい。 |                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 警察    |              |                                    |                                                                       |                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 学校    |              |                                    |                                                                       |                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 教育委員会 |              |                                    |                                                                       |                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 二⑧  | 内原人道橋北側の横断歩道(山西961付近)             | 登校時見守りの方が旗振りをしてくださっているが、児童が歩道橋の階段を下りるタイミングと車を止めるタイミングがあわず、走って下りる児童もおり危険。また、スピードを出して走る車両も多く、危険である。<br><br>【点検結果】<br>人道橋を下ってすぐに横断歩道となるため、見通しが悪い。駅に向かって下り坂となっているため、車両のスピードも出るが、キャッツアイなどの突起物は、騒音の原因にもなるため設置が困難。抜本的な対策は難しいが、以下の3点を検討する。<br>①子どもが飛び出さないようポールを設置<br>②上記①または歩道に足跡マークを設置<br>③車道のダイヤモンドを復元 | 防災安全課 |              | ・現場を確認し、設置可能な箇所があれば、交通安全啓発看板の設置を検討 |                                                                       | ②路面に足跡マークを検討                 | 道路の舗装状況から足跡マークの作成は厳しいと判断            |     |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 都市整備課 |              |                                    |                                                                       | ①ポール設置検討<br>③ダイヤモンド復元検討      | ①令和5年度設置予定<br>②令和4年度スピード抑制表示の設置を行う。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 警察    |              |                                    |                                                                       |                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 学校    |              |                                    |                                                                       |                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 教育委員会 |              |                                    |                                                                       |                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No. | 箇所                     | 状況と<br>点検結果                                                                                                                           | 対策の主体 | 進捗状況(対策中の場合) | 対策済でない場合の予定 | その他担当課の考え等      | 8月25日<br>点検結果           | R4.12月末時点の進捗                | 現地写真                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二⑨  | 二宮1268から1267<br>付近の交差点 | 旧県道から知足寺方面へ向かう車両の往来が多く、交通量が多い中、児童が歩くので注意喚起が必要。<br><br>【点検結果】<br>通行量が多く、道幅も狭いため、スピードを上げて通り抜ける車両もある。注意喚起のため、①の電柱への看板設置と、②付近への道路表示を検討する。 | 防災安全課 |              |             | ・交通安全啓発看板の設置を検討 | ①の看板設置を検討               | 看板(スピード落とせ)設置済み<br>(11/8時点) |   |
|     |                        |                                                                                                                                       | 都市整備課 |              |             |                 | ②通学児童が重なるポイントへの道路表示を検討。 | 令和5年度路面標示設置予定               |                                                                                                                                                                         |
|     |                        |                                                                                                                                       | 警察    |              |             |                 |                         |                             |                                                                                                                                                                         |
|     |                        |                                                                                                                                       | 学校    |              |             |                 |                         |                             |                                                                                                                                                                         |
|     |                        |                                                                                                                                       | 教育委員会 |              |             |                 |                         |                             |                                                                                                                                                                         |



| No. | 箇所          | 状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 対策の主体 | 進捗状況(対策中の場合) | 対策済でない場合の予定            | その他担当課の考え等                                               | 8月25日の点検結果           | R4.12月末時点の進捗     | 現地写真                                                                                 |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 一①  | 児童通用門(西門)付近 | 百合が丘1丁目方面から来る児童は、通用門に入るために道路を横断しなければならないが、横断歩道がない。また、学校脇に駐車車している車があると、児童は車道の真ん中を通行することになり危険。<br><br>【点検結果】<br>学校脇に駐車車する車が多く、児童が歩道を歩けない。引き続き、学童利用者への注意喚起と、児童への下校指導を行う。<br>グリーンベルト上に駐車車しづらいとの心理的な影響が作用することから、学校脇の歩行スペースの確保のため、グリーンベルトの設置を検討する。また、併せて、スピードの抑止、通学路である意識付けを向上させるため、周辺道路にもグリーンベルトの設置を検討する。(①)                                                           | 防災安全課 |              | ・「飛び出し注意」などの啓発看板を設置を検討 |                                                          | 効果的な看板設置位置がなく、設置は困難。 | 対応しない            |   |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 警察    |              |                        | 横断歩道は、設置基準を満たしていないため設置困難                                 | ②道路標示(止まれ)を補修する。     | 対応済み             |                                                                                      |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 都市整備課 |              |                        |                                                          | ①グリーンベルトの設置を検討       | 令和5年度グリーンベルト設置予定 |                                                                                      |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 学校    |              |                        | 通用門を出る際は、必ず止まって左右を確認するように指導する。                           |                      |                  |                                                                                      |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 教育委員会 |              |                        |                                                          |                      |                  |                                                                                      |
| 一②  | 一色小学校東横断歩道  | 校庭東門方面の坂の上からスピードに乗って下ってくる車が、緑が丘方面から一色小に上がってくる児童を発見しにくく、お互いヒヤリとすることが多い。旗振りの方が立つ日もあるが、危険を感じる。止まれの標示が大変見やすくなったが、横断歩道の手前の標示の◇型の標示が消えかかっているため、改善をお願いしたい。<br><br>【点検結果】<br>道路標示(止まれ)の表示が改善されたが、スピードを出す車両があり、横断する際に危険を感じる。道路標示(ダイヤモンドマーク)は補修対象から外れていること、注意喚起看板等はすでに設置されていることから、表示関連については対応できない状態である。<br>グリーンベルトを引くことで、道幅が狭く感じられ、スピードが出しづらくなる可能性もあるため、グリーンベルトの設置を検討する。(①) | 警察    |              |                        | 道路標示(ダイヤモンドマーク)は補修対象から外れているため補修できない。                     |                      | 対応しない            |  |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 防災安全課 |              |                        |                                                          |                      |                  |                                                                                      |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 都市整備課 |              |                        |                                                          | ①グリーンベルトの設置を検討する。    | 令和5年度グリーンベルト設置予定 |                                                                                      |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 学校    |              |                        | 止まれの標示が大変見やすくなったが、横断歩道の手前の標示の◇型の標示が消えかかっているため、改善をお願いしたい。 |                      |                  |                                                                                      |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 教育委員会 |              |                        |                                                          |                      |                  |                                                                                      |

| No. | 箇所     | 状況                                                                                                                                                                                                             | 対策の主体 | 進捗状況(対策中の場合) | 対策済でない場合の予定   | その他担当課の考え等                                                   | 8月25日の点検結果           | R4.12月末時点の進捗                                        | 現地写真                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一③  | 柏屋陶器店前 | 秦野方面へと抜け道にして通る車が多く、スピードも出ているために危険。スクールゾーンを設置してほしい。東西方向の横断歩道は完全に消えている。グリーンベルトは西側に斜面地があることから、東側ということだったが、T字路が複数個所あるため、改めて西側にお願いしたい。<br><br>【点検結果】<br>グリーンベルトの西側設置については、令和3年度斜面地の安全性が確認できたことから、令和4年度中に設置することになった。 | 警察    |              |               | 横断歩道は以前から設置されておらず、設置については必要性を検討する必要がある。                      |                      | 通学路としては、学校側の歩道を利用している状況にあるので、通学路対策としては必要性はないと考えられる。 | <div>①グリーンベルト設置予定</div>   <div>横断歩道の必要性を検討する</div> |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                | 都市整備課 |              |               | 現地確認の上、再度検討を行う。                                              | ①グリーンベルト設置予定(令和4年度中) | 令和4年度に対応する                                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                | 防災安全課 |              |               |                                                              |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                | 学校    |              |               | グリーンベルトは西側に斜面地があることから、東側ということだったが、T字路が複数個所あるため、改めて西側にお願いしたい。 |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                | 教育委員会 |              |               |                                                              |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
| 一④  | 県営テラス前 | 下校時など、薄暗く、人気がなく心配。道路も狭く危険。現在工事中。<br><br>【点検結果】<br>人気がなく、草木等が茂っているところもあり、交通面及び防犯面ともに不安要素がある。<br>県営テラスの立替工事のため、今後の人の流れや看板等の効果的な設置箇所が変わってくる可能性があるため、工事完了後に改めて現場の様子を確認したうえで、課題を確認することになった。                         | 防災安全課 |              | ・防犯啓発看板の設置を検討 |                                                              |                      | 看板(通学路注意・不審者ちゃんに注意)設置済み(11/8時点)                     |   <div>①道路標識を補修する</div>                          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                | 都市整備課 |              |               |                                                              |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                | 警察    |              |               |                                                              | ①道路標識の曲がりを補修する。      | 県営テラスの立替工事の様子を確認のうえ、随時補修する。                         |                                                                                                                                                                                                                          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                | 学校    |              |               | なるべく複数で下校するよう指導。                                             | 引き続き登下校指導を行う。        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                | 教育委員会 |              |               |                                                              |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |



| No. | 箇所           | 状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 対策の主体 | 進捗状況(対策中の場合) | 対策済でない場合の予定                      | その他担当課の考え等                                          | 8月25日の点検結果             | R4.12月末時点の進捗   | 現地写真                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ―⑤  | 学校脇の階段(117段) | 苔や枯れ葉が多く、滑りやすく危険。また、木が生い茂り、階段の上から下までを見通すことができず、防犯上の心配もある。<br><br>【点検結果】<br>土地所有者が樹木を伐採したため、階段の上から下の視界は確保された。<br>防犯灯は4基設置されているため、引き続き、登下校指導の中で対応していく。                                                                                                                                                                                                            | 防災安全課 |              |                                  | ・設置してある防犯灯だけでは防犯上の配慮が不足しているようであれば、啓発看板を設置することは可能です。 | 前回回答と同様                | 前回回答と同様        |                                                                                        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 土地所有者 |              |                                  | ・土地所有者に伐採依頼をお願いします。                                 | 対応済み                   | 対応済み           |                                                                                                                                                                           |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 都市整備課 |              |                                  |                                                     |                        |                |                                                                                                                                                                           |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 警察    |              |                                  |                                                     |                        |                |                                                                                                                                                                           |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 学校    |              |                                  | 学校からの要望を受け、住宅供給公社が大掛かりな伐採を計画中。                      | 引き続き登下校指導を行う。          |                |                                                                                                                                                                           |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 教育委員会 |              |                                  |                                                     |                        |                |                                                                                                                                                                           |
| ―⑥  | 峠公園付近        | 駅方面から来る車が、大杉屋酒店近くの信号の渋滞を避けるために峠公園を過ぎ左折し、1本目を右折し抜け道として使う車が多く、狭い道なので危険。<br>峠公園近くの横断歩道で信号がなく、スピードを出している車が多く、停まってくれないことが多い。<br><br>【点検結果】<br>T字路は通行量があり、スピードを出す車両が多く、児童生徒が横断しづらい。3方向ともに道路標識(横断歩道)が設置されており、これ以上看板設置は対応できない。(信号の設置についても対応困難であることを確認済み)目立つ表記として、道路上に「横断歩道」の表記を検討する。(①)<br>抜け道については、令和3年度の地区要望でも提案があり、設置可能場所への看板設置は対応済み。<br>2か所ともに、引き続き、登下校指導の中で対応していく。 | 防災安全課 |              | ・現場の状況を確認し、啓発看板を設置可能な場所があれば設置を検討 |                                                     | 有効な看板設置箇所がないため、看板設置不可  | 対応しない          |   |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 都市整備課 |              |                                  |                                                     | ①道路上に「横断歩道あり」の表記を検討する。 | 令和5年度路面標示設置を検討 |                                                                                                                                                                           |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 警察    |              |                                  |                                                     |                        |                |                                                                                                                                                                           |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 学校    |              |                                  | PTA合同地区集会で情報共有。                                     | 引き続き登下校指導を行う。          |                |                                                                                                                                                                           |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 教育委員会 |              |                                  |                                                     |                        |                |                                                                                                                                                                           |

| No. | 箇所       | 状況                                                         | 対策の主体 | 進捗状況(対策中の場合) | 対策済でない場合の予定 | その他担当課の考え等                | 8月25日の点検結果         | R4.12月末時点の進捗 | 現地写真                                                                                |
|-----|----------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 一⑦  | ガーデンシーン前 | 車道の停止線が消えている。<br><br>【点検結果】<br>停止線が消えかけていることが確認できたため、補修する。 | 警察    |              |             |                           | ①現場を確認して、停止線を補修する。 | 対応済み         |  |
|     |          |                                                            | 防災安全課 |              |             |                           |                    |              |                                                                                     |
|     |          |                                                            | 都市整備課 |              |             |                           |                    |              |                                                                                     |
|     |          |                                                            | 学校    |              |             | PTA合同地区集会で情報共有。<br>改善を要望。 |                    |              |                                                                                     |
|     |          |                                                            | 教育委員会 |              |             |                           |                    |              |                                                                                     |

| NO. | 箇所                     | 状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 対策の主体 | 進捗状況(対策中の場合)             | 対策済でない場合の予定              | その他担当課の考え等           | 8月25日の点検結果                                                                | R4.12月末時点の進捗                   | 現地写真                                                                                                                                   |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 山①  | 松浦地下道                  | <p>交通の面では一定の改善がみられる。しかし、地下道入口付近は歩道と車道を隔てるものがポールのみであり、狭く、児童も登下校の際にはみ出す恐れがある。(下校指導の際には、実際にはみ出していた。)付近の金属フェンスが傾いている。狭く、暗く、人目につかないので防犯の面で危惧される。</p> <p>【点検結果】傾いた金属フェンスは、自動車が通行時に接触する恐れがあるため、当面は現状のままとする。(倒壊の恐れはないことは確認済み)ポールをフェンスに切り替えた場合、道幅が狭く、歩行者が歩くスペースが十分に確保できないことから、フェンスの設置は困難。1号線側の傾斜地の舗装修繕を今後検討しているため、消えかけている外側線の補修と注意喚起のためのポールの設置を検討する。(③)トンネル内のポールが一部欠如しているため、配置場所・間隔を踏まえて設置を検討する。(②)防犯面は、自然光や防犯灯である程度明るさが確保されているため、現状は学校での指導で対応する。注意喚起の看板は、構造上設置が困難。</p> | 防災安全課 |                          | ・現場を確認し、防犯啓発看板が設置できないか検討 |                      | ①既存設置された自転車への注意喚起の看板は、破損が激しいため交換する。<br>※ 効果的な看板設置位置がなく、設置は困難。             | 看板(危険・自転車は降りて通行せよ)交換済み(11/8時点) | <div>③舗装修繕予定(外側線の補修とポール設置を検討)</div> <div>②ポールの設置を検討</div> <div>フェンスはそのまま</div> <div>道幅が狭いためフェンスの設置が困難</div> <div>①自転車への注意喚起看板は交換</div> |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 都市整備課 |                          |                          | 金属フェンスについては修繕の検討を行う。 | ②トンネル内のポールを等間隔に設置できないか検討<br>③1号線側の傾斜地の外側線とポールを検討<br>※ 金属フェンスの修繕は今回は対応しない。 | 舗装補修工事の際に設置を行う。(令和6年予定)        |                                                                                                                                        |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 警察    |                          |                          |                      |                                                                           |                                |                                                                                                                                        |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 学校    |                          |                          | 児童に注意喚起する            |                                                                           |                                |                                                                                                                                        |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 教育委員会 |                          |                          |                      |                                                                           |                                |                                                                                                                                        |
| 山②  | みどり幼稚園から百合が丘へ登る坂の横の雑木林 | <p>枯れ木や落ち葉、伸びきった枝の垂れ下がりがりなど、風雨が強いときは特に危険。</p> <p>【点検結果】樹木が道路側に伸び垂れ下がっている様子が確認できた。(敷地内ではあるが、一部の樹木が倒れ荒れている様子も確認)不定期ではあるが、土地所有者の手入れが行われている。道路上で4.5M以下の高さに侵入する場合は、道路法上で指導できるが、現状、制限高さには至っていない。注意すべき箇所として、今後もパトロール等で注視していく。</p>                                                                                                                                                                                                                                     | 防災安全課 | ・年1回の点検を実施し、状況の確認は継続して実施 |                          |                      | 定期的に見回り                                                                   | 定期的に見回り                        | <div>斜面の倒竹</div> <div>4.5m以上の高さ</div>                                                                                                  |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 土地所有者 |                          |                          | ・土地所有者への依頼をお願いします。   |                                                                           |                                |                                                                                                                                        |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 都市整備課 |                          |                          |                      | 定期的に見回り                                                                   | 定期的に見回り                        |                                                                                                                                        |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 警察    |                          |                          |                      |                                                                           |                                |                                                                                                                                        |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 学校    |                          |                          | 地主に剪定を依頼する。          |                                                                           |                                |                                                                                                                                        |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 教育委員会 |                          |                          |                      |                                                                           |                                |                                                                                                                                        |



| No. | 箇所       | 状況                                                                                                                          | 対策の主体 | 進捗状況(対策中の場合) | 対策済でない場合の予定                  | その他担当課の考え等                  | 8月25日の点検結果          | R4.12月末時点の進捗                              | 現地写真         |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 西①  | 二宮西中学校北側 | 南側にはグリーンベルトが設置されているが北側にはない。自家用車で送迎された生徒等が通行するためグリーンベルトの設置を希望する。<br><br>【点検結果】<br>送迎車両の転回場所から校門へ続く道にグリーンベルトがないため、設置を検討する。(①) | 都市整備課 |              |                              | 北側部分のグリーンベルト設置の検討を行う。       | ①グリーンベルト設置を検討する。    | 令和5年度以降にグリーンベルト設置を検討。                     | <br>         |
|     |          |                                                                                                                             | 防災安全課 |              |                              |                             |                     |                                           |              |
|     |          |                                                                                                                             | 警察    |              |                              |                             |                     |                                           |              |
|     |          |                                                                                                                             | 学校    |              |                              | 特になし                        |                     |                                           |              |
|     |          |                                                                                                                             | 教育委員会 |              |                              |                             |                     |                                           |              |
| 西②  | 中道のブロック塀 | 両側にブロック塀があり大地震の際は心配。<br><br>【点検結果】<br>特に、寺院側のブロック塀の方が高さがあるが、通学路は反対側となっている。<br>反対側にもブロック塀があるが、撤去補助の対象ではないため、対応を検討する。         | 都市整備課 |              | 現地確認を行い、ブロック塀の安全管理について通知を行う。 | 寺院であるため、ブロック塀撤去補助の対象ではない。   | ブロック塀撤去に関する対応を検討する。 | 現地確認済。ブロック塀の安全管理について通知を検討する。(令和4年度中に通知予定) | <br><br><br> |
|     |          |                                                                                                                             | 防災安全課 |              |                              |                             |                     |                                           |              |
|     |          |                                                                                                                             | 警察    |              |                              |                             |                     |                                           |              |
|     |          |                                                                                                                             | 学校    |              |                              | 地震があったら周囲の状況に気を付けるように指導している |                     |                                           |              |
|     |          |                                                                                                                             | 教育委員会 |              |                              |                             |                     |                                           |              |