

町内橋りょう点検図


凡 例

安全な橋りょう

長寿命化計画により補修が
完了した橋りょう

現在補修を行っている橋りょう

長寿命化補修工事未施工の
橋りょう



相模湾

令和7年3月末現在